

科学技術館の耐震補強工事について

2018年12月から2019年2月にかけて、科学技術館では耐震補強工事が行われ、2号館・8号館・10号館の一部の柱に筋交いが入りました。つきましては、下記図面、並びに裏面写真をご確認下さいますよう、お願い申し上げます。



設備凡例

	消火栓
	使用禁止区域 (消火栓手前 1.2m×1.2m)
	分電盤
	給水
	排水
	避難□
	搬入□

■補強工事後の写真



■写真A(2号館)



■写真B(2号館)



■写真C(2号館)



■写真D(8号館)




■写真E(8号館)




■写真F(8号館)



■写真G(8号館)



■写真H(10号館)



■写真I(10号館)



■写真J(10号館)



■写真K(10号館)



■写真L(10号館)